

Skladové číslo: B025

1) Motor

Ve vozidle chybí motor. Uložen v nákladním prostoru.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -80

2) Převodovka, rozvodovka

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -50

3) Zadní náprava

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava + mech. řízení

Vozidlo je nepojízdné. Nelze tedy provést jízdní zkoušku a tím i objektivně posoudit technický stav skupiny.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen oděrky.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Chybí akumulátor a celá přední část vozidla (světlomety, nárazník, atd.)

Poškozeno levé zpětné zrcátko. Chybí r. zn.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -70