

Skladové číslo: Z322

1) Motor

Svítlí kontrolka servis.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav skupiny odpovídá době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Mírně zvýšené vůle v dílech zadní nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

4) Přední náprava + mech. řízení

Mírně zvýšené vůle v dílech přední nápravy.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.

Deformace na podběžích kol zadní nápravy. Poškozen PP a LP blatník a PZ dveře.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20

6) Výbava karoserie

Poškozeno čelní sklo. Svítí kontrolka nefunkční boční směrovky.

Nadměrně poškozeno čalounění levého sedadla.

Poškozen PZ světlomet a zadní nárazník.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20