

PROTOKOL INSPEKCE VOZIDLA

INFORMACE O INSPEKCI

Nájemce: Dazzle s.r.o.

Kontakní osoba:

Začátek inspekce:

25.04.2025 10:30

Konec inspekce:

25.04.2025 10:38

Leasingová smlouva: 2202100280

Místo inspekce:

BMW FS dodavatel



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ: 9AC5171

Značka a název: Bmw 520D Xdrive

Zdvihový objem: 1995

Výkon: 140kW

Barva: Šedá m.

Pohon: 4x4

Druh paliva: Nafta

Kabel - elektro: Ne

Stav baterie [%]: X

Životnost baterie [%]: X

Převodovka: Automatická

Výrobní číslo (VIN):

WBA51BN050CK21953

VIN souhlasí:

Ano

Prověřit:

Ne

Datum registrace:

16.03. 2022

Karoserie:

Kombi

STK měsíc:

03

STK rok:

2026

Stav tachometru:

30869

Stav paliva:

1/2

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

VTP:



Zelená karta:



Dálniční známka - 2.díl:



Platnost DZ měsíc:



09

Platnost DZ rok:



2025

Tankovací karta:



2 sady pneumatik:



Povinná výbava:



ORV:



Diagnostika EOBD:

Nula chyb

Počet klíčů k vozidlu:

2

Servisní knížka:

Elektronická

Servisní kontrola:



Návod k obsluze:



za Nájemce

za CAR-BACK, spol. s r.o.

VÝBAVA**Přítomná výbava vozidla:**

kožené čalounění | palubní počítač | 6x airbag | deaktivace airbagu spolujezdce. | nastavitelný volant | multifunkční volant | posilovač řízení | aut.klimatizace | dvouzónová klimatizace | dělená zadní sedadla | sportovní sedadla | isofix | el. seřiditelná sedadla | výškově nastavitelné sedadlo řidiče | výškově nastavitelná sedadla | podélný posuv sedadel | výsuvné opěrky hlav | polohovací sedadla | potahy kůže | USB | bluetooth | telefon | satelitní navigace | imobilizér | bezklíčkové startování | startování tlačítkem | start-stop systém | alu kola | el. okna | tónovaná skla | zadní stěrač | el. zrcátka | el. sklopná zrcátka | vyhřívaná zrcátka | automaticky zatmavovací zrcátka | centrál dálkový | bezklíčkové odemykání | el.víko zavazadlového prostoru | střešní nosič | přední světla LED | denní svícení | senzor světel | aut. převodovka | pohon 4x4 | tempomat | tažné zařízení | parkovací kamera | hlídání mrtvého úhlu | parkovací senzory přední | parkovací senzory zadní | ABS | protiprokluzový systém kol (ASR) | stabilizace podvozku (ESP) | senzor tlaku v pneumatikách

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek(mm)
Pneu LP	GoodYear	EMT-R 245/45 R18 V	Zimní	7.5
Pneu PP	GoodYear	EMT-R 245/45 R18 V	Zimní	7.5
Pneu PZ	GoodYear	EMT-R 245/45 R18 V	Zimní	7.5
Pneu LZ	GoodYear	EMT-R 245/45 R18 V	Zimní	7.5

Disky pneu na vozidle Hliníkové

Pneu rezerva

Sada na opravu

Typ rezervy Sada na opravu

ZKUŠEBNÍ JÍZDA

Zkušební jízda:

**Seznam poškození****Interiér**

Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
1	Palubní dokumentace	Garanční servis	Chybí	Výměna	
2	Sedadla	LZ čalounění	Opotřebení	Bez opravy	

Exteriér

Číslo	Část vozu	Prvek vozu	Druh poškození	Způsob opravy	Akceptovatelnost
3	Skla	Čelní sklo	Poškození od kamínků	Bez opravy	

za Nájemce

za CAR-BACK, spol. s r.o.

4	Karoserie	-----	Odřeni	Rozleštění	✗
5	Karoserie	P Nárazník	Odřeni	Výměna	✗
6	Kola	PP Disk	Odřeni	Oprava	✗
7	Kola	PZ Disk	Odřeni	Oprava	✗
8	Karoserie	Z Nárazník	Odřeni	Výměna	✗
9	Kola	LZ Disk	Odřeni	Oprava	✗
10	Karoserie	PP Dveře	Deformace	Bez opravy	✓
11	Karoserie	PZ Blatník	Deformace	Vyrovnání	✗
12	Kola	LP Disk	Odřeni	Oprava	✗
13	Karoserie	LP Blatník	Odřeni	Lakování	✗

za Nájemce

za CAR-BACK, spol. s r.o.

Klient svým podpisem stvrzuje souhlas s výše uvedenými údaji a poškozením vozu.

Součástí protokolu je příloha s fotodokumentací, která byla odeslána na e-mail: roman.ocenas13@gmail.com

Vozidlo nebylo předáno umyté. Po umytí vozidla bude provedena druhá inspekce bez účasti klienta. Případné poškození bude přidáno do protokolu inspekce.

Datum tisku: 25.04.2025

za Nájemce

za CAR-BACK, spol. s r.o.