

Skladové číslo: Z315

1) Motor

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

2) Převodovka, rozvodovka

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

3) Zadní náprava

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

4) Přední náprava vč. řízení

Bez zjevných závad.

Technický stav je úměrný době provozu a počtu ujetých km.

5) Skříň karoserie

Lak místně poškozen drobnými oděrky.

Zvýšené poškození laku na ZP blatníku.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -10

6) Výbava karoserie

Místně poškozen lak na předním i zadním nárazníku.

Nadměrně znečištěno čalounění sedadel.

Nelze otevřít víko zavazadlového prostoru. Nefunkční akumulátor.

Technický stav skupiny je horší než úměrný amortizaci o (%) -20